

Весы с автоматическим установлением показаний

Весы с автоматическим установлением показаний (self-indicating instrument): весы, в которых состояние равновесия наступает без вмешательства оператора

Источник: " ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 739-ст)