

Погрешности прогрессивные

Прогрессивные погрешности - непрерывно возрастающие или убывающие погрешности. К ним относятся, например, погрешности вследствие износа измерительных наконечников, контактирующих с деталью при контроле ее прибором активного контроля

Источник: " Государственная система обеспечения единства измерения. Метрология. Основные термины и определения. РМГ 29-99"

(введены Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 139-ст)