

Измерительный прибор (датчик)

Измерительный прибор (датчик) - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем

Источник: " ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАБОТОЙ БЕТОННЫХ ПЛОТИН. РД 153-34.2-21.545-2003"

(утв. РАО "ЕЭС России" 24.01.2003)