

Условия (проведения) геодезических измерений

Условия (проведения) геодезических измерений - факторы внешней среды, (климатические, механические, электромагнитные, световые, шумовые и т.п.), проявляющиеся на рабочем месте во время производства геодезических измерений

Источник: "ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОСТ 68-15-2001"

(утв. Приказом Роскартографии от 24.04.2001 № 93-пр)