

Рыхлость (редочь) ткани

Рыхлость (редочь) ткани: местный порок по всей ширине, имеющий пониженную плотность по утку, вызванную слабым натяжением основы

Источник: "ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 5530-2004"

(введен Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 № 244-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/16334/>