

## Квалитет (степень точности)

Квалитет (степень точности) - совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров

Источник: " ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений"

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 11.04.1989 № 983)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/17097/>