

Соединение участков электрической цепи параллельное

Параллельное соединение участков электрической цепи - электрическое соединение, при котором рассматриваемые участки электрической цепи присоединяются к одной паре узлов

Источник: "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ. ГОСТ Р 52002-2003"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 09.01.2003 № 3-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/19878/>