

# Весы с неавтоматическим установлением показаний

Весы с неавтоматическим установлением показаний (non-self-indicating instrument): весы, уравнивание которых полностью проводит оператор

Источник: " ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 739-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/22698/>