

## Гибкий автоматизированный цех

ГАЦ - гибкий автоматизированный цех. Гибкая производственная система, представляющая собой в различных сочетаниях совокупность гибких автоматизированных линий, роботизированных технологических линий, гибких автоматизированных участков, роботизированных технологических участков для изготовления изделий заданной номенклатуры

Источник: " ОНТП-14-93 (доработка ОНТП-14-93). Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи"

(утв. Роскоммаш)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/23920/>