

## Лазерно опасная зона

2.16. Лазерно опасная зона (ЛОЗ) - часть пространства, в пределах которого уровень лазерного излучения превышает предельно допустимый

Источник: "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991 № 5804-91)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/24875/>