

Продолжительный режим работы прибора

Продолжительный режим работы - режим работы при нормальной нагрузке или в условиях нормальной теплоотдачи в течение неограниченного периода времени

Источник: " ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25365/>