

Присоединительная секция шинопровода

Присоединительная секция шинопровода: секция, служащая в качестве входного блока для присоединения шинопровода к источнику питания. Присоединение к источнику питания может осуществляться как с отключением, так и без отключения источника питания

Источник: " ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к шинопроводам"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 667-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26548/>