

# Нуль шкалы естественный

Начальная точка шкалы, соответствующая стремящемуся к нулю количественному проявлению измеряемого свойства

Источник: " ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИЯ. МИ 2365-96"

(утв. Госстандартом РФ)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26612/>