

Радиоизотопные приборы

1.4. К радиоизотопным приборам (далее - РИП) относятся уровнемеры, толщиномеры, плотномеры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и другие приборы, имеющие в своем составе радионуклидный источник ионизирующего излучения

Источник: "СанПиН 2.6.1.1015-01. 2.6.1. Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов. Санитарные правила и нормативы" (утв. Главным государственным санитарным врачом России 01.02.2001) (вместе с "Требованиями к технической документации на РИП", "Гигиеническими требованиями к используемым в составе РИП радионуклидным источникам")

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/27772/>