

## Осаждение суспензии (шлама)

5. Осаждение суспензии (шлама) - это процесс нанесения покрытия с модификацией покрываемой поверхности или чисто внешнего покрытия, когда металлическая или керамическая пудра с органическим связующим, суспензированные в жидкости, связываются с изделием посредством напыления, погружения или окраски с последующей воздушной или печной сушкой и тепловой обработкой для достижения необходимых свойств покрытия

Источник: Приказ ГТК России от 24.12.2001 № 1226 (редакция от 17.01.2012) "О внесении изменений в отдельные нормативные и иные правовые акты ГТК России"

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/30308/>