

Провод нулевой

Нулевой провод (символ N): провод, соединенный с нейтральной (нулевой) точкой сети и обладающий возможностью передачи электроэнергии

Источник: " ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 499-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4214/>