

## Выходной радиационный контроль продукции

3.7. Выходной радиационный контроль - измерения, проводимые с целью оценки соответствия удельной активности природных радионуклидов в продукции величинам, указанным в санитарно-эпидемиологическом заключении на нее, а также получения данных, заносимых в сопроводительную документацию на продукцию организации

Источник: "СП 2.6.1.798-99. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов. Санитарные правила" (утв. Главным государственным санитарным врачом России 23.12.1999)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/5644/>