

Прием геодезических измерений

Прием (геодезических) измерений - минимальное количество операций, необходимое для однократного измерения геодезической величины с заданной точностью

Источник: "ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОСТ 68-15-2001"

(утв. Приказом Роскартографии от 24.04.2001 № 93-пр)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/7373/>