

Сварка металлов давлением

Сварка давлением: сварка, осуществляемая приложением внешней силы и сопровождаемая пластическим деформированием сопрягаемых поверхностей, обычно без присадочного металла

Источник: " ГОСТ Р ИСО 857-1-2009. Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Процессы сварки металлов. Термины и определения"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 04.08.2009 № 277-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8126/>