

# Показатель резерва доверия к качеству продукции

Показатель резерва доверия к качеству продукции (бонусный показатель) К (credit): общее количество принятых единиц продукции при статистическом приемочном контроле в последовательности принятых партий с момента контроля после последней непринятой партии или с начала контроля, если все партии были приняты

Источник: " ГОСТ Р ИСО 18414-2008. Статистические методы. Процедуры статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. Система нуль-приемки на основе показателя резерва доверия к качеству продукции"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2008 № 413-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8485/>