

Область измерений

Область измерений - логически завершенная совокупность типов средств измерений, охватываемых, как правило, одной поверочной схемой

Источник: " КОДИФИКАТОР ГРУПП СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. РЕКОМЕНДАЦИЯ. МИ 2314-94"

(утв. ВНИИМС Госстандарта России 26.12.1994)