

Подвид измерений

Подвид измерений - совокупность областей измерений, объединенных по сходству измеряемых величин, контролируемых явлений, среды или условий измерений

Источник: " КОДИФИКАТОР ГРУПП СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. РЕКОМЕНДАЦИЯ. МИ 2314-94"

(утв. ВНИИМС Госстандарта России 26.12.1994)