

# Тектонические дизъюнктивные нарушения

Тектонические дизъюнктивные нарушения - нарушения сплошности массива горных пород, выражающиеся в перемещении блоков пород относительно друг друга по плоскости разрыва сместителя

Источник: " СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"

(утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.09.1992 № 2)