

# Близна ткани

Близна: местный порок ткани, заключающийся в отсутствии одной или нескольких нитей основы

Источник: "ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 5530-2004"

(введен Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 № 244-ст)