

Шихта (в металлургии драгоценных металлов)

Шихта (в металлургии драгоценных металлов): смесь материалов в определенном соотношении, загружаемых и перерабатываемых в обогатительном и металлургическом оборудовании с целью получения содержащего драгоценный металл концентрата минерального сырья, сплавов драгоценных металлов и их соединений заданного физического и фазового составов

Источник: "МЕТАЛЛЫ ДРАГОЦЕННЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 52793-2007"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.12.2007 № 388-ст)