

Геодезические измерения превышений

(Геодезические) измерения превышений - вид линейных геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной являются разности высот пунктов (точек)

Источник: "ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОСТ 68-15-2001"

(утв. Приказом Роскартографии от 24.04.2001 № 93-пр)