

Пик-фактор

Пик-фактор: отношение пикового значения к среднеквадратичному значению скорректированного ускорения (при использовании для обеих величин одной и той же функции частотной коррекции)

Источник: " ГОСТ ИСО 8041-2006. Межгосударственный стандарт. Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений"

(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 21.12.2007 № 387-ст)