

Область эффективной намагниченности при магнитопорошковой дефектоскопии

Область эффективной намагниченности - область на поверхности детали, внутри которой напряженность магнитного поля достаточна для проведения МПД

Источник: " МАШИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ . КОНТРОЛЬ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РД РОСЭК-003-97"

(утв. РосЭК 23.12.1997)