

# Освещенность

Освещенность (E) - отношение светового потока к площади освещаемой им поверхности; измеряется в люксах (лк)

Источник: "МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Минтрудом России 16.06.1998)

Освещенность: отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента, лк

Источник: " ГОСТ 26824-2010. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения яркости"

(введен в действие Приказом Росстандарта от 19.04.2011 № 49-ст)