

# Взрыв угольной пыли

взрыв угольной пыли - процесс быстрого горения угольной пыли, характеризующийся резким возрастанием давления смеси, с последующим распространением по объему взрывной волны;

Источник: Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677 "Об утверждении Положения о пылегазовом режиме на углеобогачительных фабриках (установках)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2011 № 22813)