

# Переходная секция шинпровода

Переходная секция шинпровода: секция, предназначенная для соединения двух секций одной и той же системы, однако отличающихся по типу или с разными значениями номинального тока

Источник: " ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Дополнительные требования к шинпроводам"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 667-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/10242/>