

Термовыключатель без самовозврата

Термовыключатель без самовозврата - термовыключатель, который для восстановления тока в цепи требует возврата в исходное состояние вручную или замены части термовыключателя

Источник: " ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/1053/>