

Неисправность аппаратного средства КОНСТАНТНАЯ

Константная неисправность (stuck-at fault): неисправность аппаратного средства, вызванная переходом элемента устройства в одно из неизменяемых состояний, например, при "залипании" контактов реле

Источник: " ГОСТ Р 53195.5-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 821-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/10736/>