

Отказ аппаратного средства константный

Константный отказ (stuck-at failure): отказ аппаратного средства и/или программного обеспечения, приводящий к переходу аппаратного средства в одно из неизменяемых состояний и/или выдаче на выходе неизменяемых данных или неизменяемой команды

Источник: " ГОСТ Р 53195.5-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 821-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/18869/>