

Зона сырьевых и товарных складов (парков) предприятия

Зона сырьевых и товарных складов (парков) предприятия - территория предприятия, предназначенная для размещения в ней технологических объектов, сырьевых и товарных складов, а также входящих в их состав подсобно-производственных зданий и сооружений, сливноналивных эстакад

Источник: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РЕКОМЕНДАЦИИ"

(утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 24.05.2004)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/21063/>