

## Останов критического стенда плановый

16. Останов КС плановый - перевод критической сборки из критического (надкритического) состояния в подкритическое с помощью рабочих органов ручных регуляторов реактивности, рабочих органов автоматических регуляторов реактивности и рабочих органов компенсаторов реактивности

Источник: Постановление Ростехнадзора от 31.12.2004 № 9 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила ядерной безопасности критических стендов" (НП-008-04)" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2005 № 6313)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/21544/>