

Селективность полная

Полная селективность: селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата

Источник: " ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98). Государственный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"

(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 17.12.1999 № 539-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/24073/>