

Автоматизированное рабочее место

Автоматизированное рабочее место, АРМ (workstation): определенное сочетание и пространственное расположение производственного оборудования в производственной среде, параметры которой определяются производственной программой

Источник: "ЭРГНОМИКА. ПРИМЕНЕНИЕ ЭРГНОМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ. ГОСТ Р ИСО 6385-2007"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 593-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26533/>