

# Погрешность измерения в ряду измерений предельная

Максимальная погрешность измерения (плюс, минус), допускаемая для данной измерительной задачи

Источник: " Государственная система обеспечения единства измерения. Метрология. Основные термины и определения. РМГ 29-99"

(введены Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 139-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/27320/>