

Значение физической величины

Значение физической величины - выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц

Источник: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЯ. МЕТРОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. РМГ 29-99"

(введены Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 139-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/28063/>