

Точки оптической системы передачи с контролируемым доступом

Точки с контролируемым доступом - точки оптической системы передачи, где доступ к средствам, закрывающим оптическое излучение, контролируется и доступен только техническому персоналу, имеющему соответствующие полномочия, который прошел обучение по технике безопасности при работе с источниками оптического излучения и по техническому обслуживанию оптических систем передачи. Например, в помещении линейно-аппаратного цеха (ЛАЦ) предприятия связи, в колодце кабельной канализации и т.д

Источник: " РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Р 45.07-2001"

(утв. Минсвязи РФ, введен информационным письмом Минсвязи России от 19.11.2001 № 8178)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/30062/>