

Программа обеспечения надежности изделий

Программа обеспечения надежности; ПОН: документ, устанавливающий комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, методов, средств, требований и норм, направленных на выполнение установленных в документации на изделие (объект СУН) требований к надежности

Источник: " Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения. ГОСТ Р 27.001-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1247-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/30460/>