

Сушка угля

сушка угля - удаление влаги из угля посредством передачи тепла от газообразного теплоносителя (дымовых газов) к углю с последующим переходом удаленной влаги в парообразное состояние;

Источник: Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 677 "Об утверждении Положения о пылегазовом режиме на углеобогажительных фабриках (установках)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2011 № 22813)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/31417/>