

Аспиратор с прямым измерением объема

Аспиратор с прямым измерением объема: аспиратор, позволяющий получить значение объема отобранной пробы непосредственно

Источник: " АСПИРАТОРЫ . ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ Р 51945-2002"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 04.10.2002 № 365-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/3160/>