

# Правильность измерения

Правильность измерения (trueness of measurement): степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии измерений, к истинному (принятому опорному) значению

Источник: "ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА. ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИЯМ РЕФЕРЕНТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. ГОСТ Р ИСО 15195-2006"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 349-ст)

Правильность измерения (trueness of measurement): степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии результатов измерений, к истинному значению

Источник: " Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности. ГОСТ Р ИСО 15189-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 № 629-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/399/>