

Весы с полуавтоматическим установлением показаний

Весы с полуавтоматическим установлением показаний (semi-self-indicating instrument): весы с диапазоном автоматического установления показаний, границы которого изменяет оператор

Источник: " ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 № 739-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/6923/>