

Входной радиационный контроль материалов с содержанием радионуклидов

3.6. Входной радиационный контроль - измерения, проводимые с целью оценки соответствия удельной активности природных радионуклидов в поступающих в организацию материалах данным санитарно-эпидемиологического заключения и сопроводительной документации на материал

Источник: "СП 2.6.1.798-99. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов. Санитарные правила" (утв. Главным государственным санитарным врачом России 23.12.1999)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/7930/>