

# Плохо подработанный обрыв основы ткани

Плохо подработанный обрыв основы: след ликвидации отрывов большой группы нитей основы

Источник: "ТКАНИ УПАКОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 5530-2004"

(введен Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 № 244-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4517/>